

高俊興業における『処理困難物』のお取り扱いについて

平成25年9月現在

平素は廃棄物処理業務にご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、建築リサイクル法では、排出事業者の『事前調査の義務付け』明記されております。
 また、廃棄物処理法では、**廃棄物の性状・荷姿についての事前の告知義務**もございます。
 廃棄物の中には、弊社が収集運搬または中間処理の**許可を取得していない品目**もございます。
 弊社で働く、**分別作業員の災害防止の観点**からも、何卒ご注意くださいようお願いいたします。

ご不明点など
 ございましたら、
 当社営業担当
 までお問い合わせ
 下さい。



当社イメージカラー：エリソ

当施設で受入できないもの

廃棄物処理法、その他法令により**当社ではお取り扱いが出来ません。**
 申し訳ございませんが、**専門業者をご紹介させていただきます。**







主な「塵石綿」特別管理産業廃棄物（含有の恐れがある建材を含む）

二重梱包の上、専門の処理業者へ委託

					
吹付け石綿	吹付けロックウール	パライト・パミキライト吹付け	砂塵石綿吹付け	湿式石綿吹付け	使用済 石綿防護服
					
保温材（パイロ外部部）	配管工事等	ケイカル板2種	断熱材（煙突他）	ドライウォール等	内容物に関わらず塵石綿扱い 塵石綿用の袋に入ったもの






主な「安定型」石綿含有産業廃棄物（含有の恐れがある建材を含む）

※ 他の廃棄物を分けて保管。原則最終処分場へ直送

					
床材（Pタイル・長尺シート）	スレート・成形板等	ケイカル板1種	岩綿吸音板	フローリング材・大平板	サイディング材

主な「管理型」石綿含有産業廃棄物（含有の恐れがある建材を含む）





※ 他の廃棄物を分けて保管。原則最終処分場へ直送

				
木屑・木毛板付	苔・煤・泥付	化粧紙付	石膏ボード付	未分別品（ミチ状）

石綿含有産業廃棄物（塵石綿は除く）は、当社積替保管施設での受入が可能です。（事前にご契約を頂いた場合に限り）

その他































専門業者をご紹介します

					
医療系廃棄物 注射針（未使用品も含む） 薬剤・薬品・使用済み容器 ・感染のおそれがあるため	残土 廃棄物ではありません ガラ残土はよくふるう ・各自治体により残土条例有	生石灰 中和剤・凝集材・土壌改良剤 ・火災の原因となります	発火物 花火・マッチ・ライター ・火災の原因となります	PCB含有物 コンデンサ・トランス・蛍光灯安定器 処分先：JESCO（中防内）のみ 運搬も専門業者となる。	小型一次・二次電池 乾電池・非常灯や工具に使用 必ず絶縁処理を行う ・製造元へ返却
					
鉛蓄電池（バッテリー） フォークリフトのバッテリー等 pH値によっては特管になる ・製造元へ返却	引火性のあるもの プライマー・ガソリン・灯油 特別管理産業廃棄物に該当	廃酸・廃アルカリ Ph2以下 Ph12.5以上は 特別管理産業廃棄物に該当	塗料（廃油・汚泥） 水性塗料：汚泥 油性：廃油 固まれば廃材扱い フタが出来る状態	高圧ガス容器 中身が入っているもの または中身確認が出来ないもの 切断または穴を複数開孔	一般廃棄物（23区限定） 一般廃「専用車両」で収集 事前に別途契約が必要 通常産業として搬出できない
					
汚泥（容器に入れる） 上を歩行が困難な状態 くるぶしまで埋まるもの ・乾燥させても汚泥扱い	燃え殻 地中障害系の燃え殻 成分分析表が必要となる ・火事ゴミは自治体に確認	消火器（中身入り） または中身確認が出来ないもの 汚泥と金属の複合 東京都環境整備公社や	特定家電製品 家電リサイクル法対象品 業務用は70%処理すれば可 ・リサイクル券を郵便局等で事前に購入	ヒ素入り石膏ボード 吉野石膏OYと青字で刻印 ・277057と277058が該当 ・ZFM-テションは要注意	カド入り石膏ボード 日東石膏Z-FD牌で刻印 ・265024と265023が該当 ・ZFM-テションは要注意

★：他社施設への運搬のみのご契約は可能です。（別途、事前に「契約」「搬入予約」が必要）

搬入の際ご注意頂きたいもの

当社中間処理施設で**お取り扱いが可能**ですが、**処理困難物**のため、**処理に時間がかかります**（**事前のご連絡**願います。また**別途費用**がかかる場合があります）

					
大がら（有筋可） 30cm角以上のもの	PC杭 泥は落として下さい	杭頭ガラ 泥は落として下さい	残土混じりガラ 有害物が含有していないもの	その他がれき（自然石など） 泥は落として下さい	ALC なるべく原型で排出
					
廃石膏ボード 程度によりA～Dランクに分類	鉄板付ボード 片面にスチール板が付着	ロンレックス ガラス繊維で強化した石膏ボード	ビニルクロス（壁紙）	FRP製品・建材 ガラス繊維含有のプラスチック	長尺シート
					
ラバーマット ゴム製のマット	絨毯・カーペット	タイルカーペット	人工芝	圧送ホース	特殊ネット
					
ロープ 太い物のみ。機械に絡まる為	ポケットコイルマットレス スプリングが機械に絡まり、故障の原因となります	パネルコイルマットレス	クーリングタワー 大きさにより（大中小）に分類	廃タイヤ 大きさにより（大中小）に分類	OAフロア（通称たこやき）
					
セメント圧送管 泥は落として下さい	金庫 大きさにより（大中小）に分類	トランス 油を抜いたもの	雪 腐敗のないもの	ビデオテープ・カセットテープ 機械に絡まり、故障の原因	アスファルト防水
					
生木	抜根 泥は落として下さい	松杭 泥は落として下さい	枕木 泥は落として下さい	CCA木材 有害物（鉛・銅・ヒ素）含有	焼却が困難。埋立処理となる
					
アコーディオンカーテン 機械に絡まり、故障の原因	複合資材・複合建設資材 複合材で剥離が困難なもの	パーテーション 複合材のため剥離が困難	自転車 防犯登録を解除したもの	バイク 油を抜いたものに限る	ソファ 分別が困難のため
					
蛍光灯 水銀を含有。割らないで搬出	消火器（空のみ） ABC粉末消火器のみ	高圧ガス容器（空のみ） 切断または穴を複数開孔	スプレー缶 必ず穴を開けて下さい	鉋さい 臨海工場ラントのみ受入	地中埋設物 分析表が必要（汚染土は不可）
				<div data-bbox="1021 1859 1228 2038" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>きちんと分別しないと、周辺環境に悪影響を与えるだけでなく、関係法令で罰則を受ける場合があります。ご注意ください。</p> </div> 	
業務用冷凍空調機器 業務用エアコン、冷蔵庫、冷凍機、他フロン専門業者にて回収後、『行程管理表』の提出又は回収済ステッカーを貼付。	ガス系消火設備（空のみ） ハロン含有 火気厳禁 制御盤に記載された消化設備 設置業者にハロン回収を依頼。 直撃火災にあると有害ガスが発生	吸収式冷凍機（空のみ） 臭化リチウム（廃アルカリ） 廃アルカリの抜き取りを行う 廃アルカリは専門業者を紹介し ます	焼却炉・煙突・耐火レンガ ダイオキシン分析で未検出に限る 焼却能力200kg以上、火格子 面積2m ² 以上は工事開始14 日前に労務へ届出		

上記記載以外にも、処理困難物と思われるものは、搬入をお断りする場合がございます。特殊物を排出の際は事前にご相談くださいませ。